

Утвержден  
Директор школы



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

Самарская область, Похвистневский район,  
с. Старопохвистнево

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево  
1.2. Адрес объекта 446490, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. Советская, 65-а  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3661,2 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка: да: 11500 кв.м.  
1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта – нет;  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июля-август 2016г., капитального нет  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича Кравцова с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446490, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. Советская, 65-а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности образование  
2.2 Виды оказываемых услуг осуществление образовательной деятельности  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 -50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

### 3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию, пути движения по зданию, включая пути эвакуации, санитарно-гигиенические помещения условно доступны инвалидам (с помощью сотрудников школы).

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	<b>Все зоны и участки</b>	индивидуальное решение с ТСП

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ 2017г  
в рамках исполнения программа «Доступная среда»  
(указывается наименование документа: программы, плана)




4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность инвалидам всех категорий  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

Члены комиссии

	(Хамидуллина Р.Х.)
подпись	(фамилия, и.о.)
	(Вавилина Т.П.)
подпись	(фамилия, и.о.)
	(Акимова Р.Р.)
подпись	(фамилия, и.о.)
	(Шияпова Е.А.)
подпись	(фамилия, и.о.)
	(Табакова В.А.)
подпись	(фамилия, и.о.)
	(Калягина Т.Н.)
подпись	(фамилия, и.о.)



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево**

**Самарская область Похвистневский район с. Старопохвистнево ул. Советская, 65-а**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	- отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ	С,К,О	- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	Орг, ТСП, ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С,К,О	- обеспечить информационное сопровождение на путях движения;	ТР, Орг.
1.3	Лестница (наружная)	есть				
1.4	Пандус (наружный)	нет		К,О	- установить	
1.5	Автостоянка и парковка	есть		К,О	место для парковки инвалидов имеется, обозначить соответствующими международными символами.	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>	Организационные мероприятия, ТСП

**I Результаты обследования:  
2. Вход в здание (главный)**

**ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопахвистнево**  
**Самарская область Похвистневский район с. Старопахвистнево ул. Советская, 65-а**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	- отсутствуют поручни - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	С,О	-вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. -установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)	ТР, ТСР, Орг
2.2	Пандус (наружный)	нет		К	-установить пандус на высоту входной площадки главного входа	ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	- отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом;	С	- установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом; - размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	ТР, ТСР, Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСР, Орг.

			посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений,			
--	--	--	---	--	--	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	<i>ДП-И (О, Г, У), ВНД-И (С, К)</i>	Организационные мероприятия, ТСР

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**ГБОУ СОШ им. П.В. Кравиова с. Старопохвистнево**  
**Самарская область Похвистневский район с. Старопохвистнево ул. Советская, 65-а**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		Наличие элемента есть/ нет	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	- отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	Орг, ТСП, ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	- лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами;	К	для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов приобрести мобильный подъемник.	ТСП

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			
3.5	Дверь	есть	С,К,О	-обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.	Орг, ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)  ОБЩИЕ требования к зоне	есть	все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения - обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	<i>ДУ-И (О, Г, У), ВНД-И (С, К)</i>	Организационные мероприятия, ТСП

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево**  
**Самарская область Похвистневский район с. Старопохвистнево ул. Советская, 65-а**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		С,Г,К	-в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		К, О, С, Г	в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.	Орг, ТР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	есть		К, О, С,	-в читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. периметру.	Орг, ТР
4.5	Кабина индивидуально го	нет				

	обслуживания					
	ОБЩИЕ требования к зоне					-в образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания	<i>ДУ-И (У, О, К,) ВНД-И (Г, С)</i>	Организационные мероприятия, ТСР

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево**  
**Самарская область Похвистневский район с. Старопохвистнево ул. Советская, 65-а**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С, О	-оборудовать на каждом этаже учебного корпуса туалетные кабины в соответствии с нормативными требованиями - оборудовать поручнями одну раковину в столовой зоне.	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)		- в душевых предусмотреть кабины в соответствии с нормативными, -установить поручни и т.д.	Орг, ТСП,
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.	Орг,

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (О, У, Г), ВНД-И (С, К)</i>	Организационные мероприятия, ТСП

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации (и связи) на объекте**

**ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопахвистнево**  
**Самарская область Похвистневский район с. Старопахвистнево ул. Советская, 65-а**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		все	Обеспечить соответствие нормативным требованиям	Орг,
6.2	Акустические средства	нет				
6.3	Тактильные средства	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне				на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	Орг, ТСП, ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации (и связи) на объекте	<i>ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)</i>	Организационные мероприятия, ТСП